

**Simcar s.r.o.**

Holešovská 380, Fryšták u Zlína 763 16,  
 tel: 577 911 653 mob: 724 209 511 fax: 577 911 784,  
 e-mail: simcar@simcar.cz web: www.simcar.cz



Způsob života!

<b>Materiál a práce - Swift 1,5 AT</b>	<b>15 000 Km nebo 12 měsíců</b>	<b>30 000 Km nebo 24 měsíců</b>	<b>45 000 Km nebo 36 měsíců</b>	<b>60 000 Km nebo 48 měsíců</b>	<b>75 000 Km nebo 60 měsíců</b>	<b>90 000 Km nebo 72 měsíců</b>
Motorový olej 4l - HELIX ULTRA 5W-30	1 776 Kč	1 776 Kč	1 776 Kč	1 776 Kč	1 776 Kč	1 776 Kč
Olejový filtr	276 Kč	276 Kč	276 Kč	276 Kč	276 Kč	276 Kč
Práce v servisu *	1 437 Kč	1 916 Kč	1 677 Kč	1 916 Kč	1 437 Kč	3 114 Kč
Kontrola kvality brzdové kapaliny	100 Kč	0 Kč	100 Kč	0 Kč	100 Kč	0 Kč
Kontrola kvality nemrznoucí směsi	60 Kč	60 Kč	0 Kč	60 Kč	60 Kč	0 Kč
Diagnostika motoru	470 Kč	470 Kč	470 Kč	470 Kč	470 Kč	470 Kč
Seřízení světlometů	100 Kč	100 Kč	100 Kč	100 Kč	100 Kč	100 Kč
Brzdová kapalina 1l	0 Kč	350 Kč	0 Kč	350 Kč	0 Kč	350 Kč
Chladící kapalina motoru 6,5l	0 Kč	0 Kč	786 Kč	0 Kč	0 Kč	786 Kč
Vložka filtru klimatizace (pokud je instalována)	0 Kč	0 Kč	598 Kč	0 Kč	0 Kč	598 Kč
Vložka vzduchového filtru	0 Kč	0 Kč	623 Kč	0 Kč	0 Kč	623 Kč
Hnací řemen příslušenství motoru	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	662 Kč
Spotřební materiál (mazací a čisticí prostředky)	200 Kč	200 Kč	200 Kč	200 Kč	200 Kč	200 Kč
<b>Celkem cena od:</b>	<b>4 419 Kč</b>	<b>5 148 Kč</b>	<b>6 606 Kč</b>	<b>5 148 Kč</b>	<b>4 419 Kč</b>	<b>8 955 Kč</b>

Výměna dalších dílů (brzdové obložení, brzdové kotouče, náplně, spojka, pneu, manžety, ložiska atd.) dle stavu opotřebení a povaze terénu (bahno, voda). Při větším zatížení vozidla doporučujeme servisní interval po 10 000 km. V ceně je základní mytí a vysátí vozu.

**Uvedené ceny jsou včetně 20% DPH.**



\* Hodinová sazba je **479 Kč** včetně DPH.

Ceník platný od 1.2. 2011